

CP-310 100MHz示波器測棒

100MHz X1 & X10 切換


接地夾 測試鉤 標示環 絕緣套 調整棒




X1X10 切換鍵

規格表


頻寬	100MHz
上升時間	3.5ns
衰減係數	X1 & X10
輸入電阻	X1: 1MΩ±2% X10: 10MΩ±2%
輸入電容	X1: 70pF~120pF X10: 13pF~17pF
最大額定 輸入電壓	X1: 150Vrms CATII X10: 300Vrms CATII
補償範圍	10~35pF
使用環境	0~50°C, 0~80%RH
存儲環境	-20~60°C, 0~90%RH
長度	110±2cm
重量	約 55g




補償調整孔



欠補償



過補償



正確補償