

使用說明書

- 1 -

- 3-1-3 · 超檔位顯示：“OL”
 3-1-4 · 數值鎖定
 3-1-5 · 直流電流自動歸零
 3-1-6 · 取樣速率：3 次/秒
 3-1-7 · 電池低電壓顯示
 3-1-8 · 導通測試：小於 40Ω 時蜂鳴器發聲
 3-1-9 · 自動換檔
 3-1-10 · 自動關機
 3-1-11 · 電 源：DC 6V (兩個 CR2032 3V 電池)
 3-1-12 · 工作環境：(0~40) °C，相對濕度 < 70%RH
 3-1-13 · 儲存環境：(-10~60) °C，相對濕度 < 80%RH
 3-1-14 · 外形尺寸：190*69*23mm
 3-1-15 · 重 量：約 180 克 (包括電池)

- 4 -

1. 概述

HILA-9260 是一款掌上型多功能薄型數位交流鉤錶，可測量交直流電壓、交流電流、電阻、溫度、頻率及進行二極體和導通測試。適用於實驗室、家庭以及要求大電流測量場所。

2. 安全事項

該錶符合 IEC1010-1 (EN61010-1) pollution2, CAT II. 600V 標準。使用前請仔細閱讀本說明書。
 2-1 · 安全符號

△ 小心！使用前請參照說明書

▲ 警告！有電擊危險

□ 雙絕緣

■ 低電壓符號

2-2 · 注意事項

2-2-1 · 使用前應詳閱本說明書，並且要按照說明書

- 2 -

- 3-1-16 · 附 件：使用說明書一份、皮套一個
 、測試棒一組，熱電耦溫度感測器一個。

3-2 · 技術規格

3-2-1 · 直流電壓

檔位	精確度	解析度
400mV	$\pm(0.8\%+3 \text{ 位})$	0.1mV
4V		1mV
40V		10mV
400V		100mV
600V		1V

輸入阻抗： $10M\Omega$

過載保護：600V rms.

3-2-2 · 交流電壓

檔位	精確度	解析度
4V	$\pm(1.0\%+3 \text{ 位})$	1mV
40V		10mV
400V		100mV
600V		1V

- 5 -

中所規定要求進行操作，以避免危及人身安全及損害儀錶的事故發生！

2-2-2 · 打開外殼前，請斷開測試棒及輸入信號。

為避免電擊或損壞儀錶，殼體內不可進水；

2-2-3 · 在殼體沒有裝好或其固定螺絲未上緊時，請不要使用此錶進行測試工作；

2-2-4 · 測量時，任何檔位輸入都不能超過極限值；

2-2-5 · 使用完畢後應將電源開關設至 OFF；

2-2-6 · 長期保存，請取出電池，以免電池漏液損壞內部元件；

3. 特性

3-1 · 一般特性

3-1-1 · 顯示方式：最大 3999 字 LCD 液晶顯示；自動極性顯示

3-1-2 · 最大鉤部張開：40mm

- 3 -

過載保護：250Vrms

警 告：在此檔位禁止輸入電壓！

3-2-6 · 頻率測量

檔位	精確度	解析度
10Hz	$\pm(0.3\%+3 \text{ 位})$	0.001Hz
100Hz		0.01Hz
1kHz		0.1Hz
10kHz		1Hz
100kHz		10Hz
1MHz		100Hz
10MHz		1kHz

過載保護：500Vrms

靈敏度：1Vrms (10^1 ~ 100 kHz), 5Vrms (1MHz~10MHz)

3-2-7 · 溫度

檔位	精確度	解析度
-20~750°C	$\pm(2.0\%+3 \text{ 位})$	1°C
-4~1400°F	$\pm(2.0\%+3 \text{ 位})$	1°F

警 告：在此檔位禁止輸入電壓！

3-2-8 · 導通測試

測試點之間的電阻值小於 $40\pm 5\Omega$ ，蜂鳴器發聲；

- 7 -

4. 使用方法

4-1 · 交流電流測量

4-1-1 · 將功能開關轉至 $400A/1000A$ 電流檔位；

按 SEL 按鈕選擇交流模式；
 4-1-2 · 將被測導線置於閉合鉤部的中央，直接讀取讀數。

注意：

輸入電流切勿超過極限值，如超過，則有損壞儀錶的危險。

4-2 · 直流電流測量

4-2-1 · 將功能開關轉至 $400/1000A$ 電流檔位；按 SEL 按鈕選擇直流模式；

4-2-2 · 按下調零按鈕讀數回到 000，然後鬆開按鈕；
 4-2-3 · 將被測導線置於鉤部閉合的中央，直接讀取讀數。

- 8 -

4-5 · 頻率測量

4-5-1 · 將開關旋至 Hz 檔位，然後將紅測試棒插入 “V、Ω” 輸入端子，黑測試棒插入 “COM” 端子；

4-5-2 · 讀取測量值。

4-6 · 溫度測量

4-6-1 · 將功能開關轉至 °C/F 檔位，將熱電耦插頭插入 “Temp+” 輸入端子和 “COM” 端子，將熱電耦的工作端（測溫端）置於待測物上面或內部，直接讀取測量值，讀數為攝氏度。

注意：

1. 热電耦插頭的 “+” 端插入 Temp+ 插孔；

2. 測量時儀錶應遠離高溫，熱電耦測溫探頭應在規定測試的範圍內使用；嚴禁在此檔位輸入電壓。

4-7 · 導通、二極體測試

4-7-1 · 將功能開關轉至 $\Omega/\rightarrow/\leftrightarrow$ 檔位，按

“SEL” 鍵選擇導通測試方式，即顯示 $\rightarrow/\leftrightarrow$ 符號；

4-7-2 · 將紅測試棒插入 “V、Ω” 輸入端子，黑測試棒插入 “COM” 端子；

4-7-3 · 將測試棒連接到被測線路上，如果內

置蜂鳴器發聲，則兩點之間的阻值小於 $40\pm 5\Omega$ ；

4-7-4 · 按 “SEL” 鍵選擇二極體測試方式，即顯示 “ $\rightarrow/\leftrightarrow$ ” 符號；

4-7-5 · 正向測量：將紅測試棒接到被測二極體正極，黑測試棒接到被測二極體負極，即顯示二極體的正向壓降的近似值；

4-7-6 · 反向測量：將紅測試棒接到被測二極體負極，黑測試棒接到被測二極體正極，即顯示 “OL”；

4-7-7 · 完整的二極體測試包括正反向測量，如果測量結果與上述不符，說明該二極體是壞的。

注意：

禁止在此檔位輸入電壓。

4-8 · 數值鎖定

按一下 “HOLD” 開關，當時讀值就會被鎖定，再按一下，讀值鎖定取消，重新測量。

4-9 · 自動關機

4-9-1 · 當儀錶停止使用約 15 分鐘，儀錶

- 11 -

便自動關機，然後進入睡眠狀態；若要重新啟動電源，按任意鍵，就可重新工作；

4-9-2 · 在睡眠狀態下，儀錶內部仍會有少許電力損耗，若長期停止使用，應將儀錶關至 OFF 檔。

5 · 儀錶保養

5-1 · 如果儀錶顯示 “ \square ” 符號時，用戶應及時更換電池。

5-2 · 更換電池前，請將測試棒從測試點移開，並關閉電源開關後，鬆開電池蓋固定螺絲，即可更換電池。

5-3 · 使用及存放儀錶時，不能將暴露在陽光直射、高溫高濕、易燃易爆及強磁場的環境下。

5-4 · 請注意防水、防塵及防摔。

5-5 · 定期使用清潔劑擦拭儀錶外殼，請勿使用腐蝕性溶劑。

- 12 -